




обрамление призмы тупикового упора

тупиковый упор



1. толщина стали $t = 3 \text{ мм}$
2. все грани обрaмить уголко́м $L 50 \times 50 \times 4$
3. Внутрi по верхним и нижним граням установить растяжки из уголка $L 50 \times 50 \times 4$ с шагом