

Таблица обнаруженных дефектов и рельс для натурного осмотра

№ ведо- мости	Координаты рельс					Заключение по результатам расшифровки		
	По схеме	По протоколу контроля км, ПК, м	Нитка	Примечание	Код дефекта	Предписание	Порядок выполнения	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Рекомендации:

Обрезку рельсов по длине газопламенным способом не допускать для снижения вероятности возникновения дефектов 5 группы.
Прорезку болтовых отверстий газопламенным способом не допускать для снижения вероятности возникновения дефектов по коду 53.1.

Технический директор ООО ПТЦ «Градострой»



Бедаш А.П.

Специалист II уровня квалификации по ультразвуковому контролю подъездных железнодорожных путей
квалификационное удостоверение №НОАП-0057-11-6218 от 17.04.2020 г.

Старостин В.Г.