

Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"

№ пп	Наименование работ	сумма по КС2 №7, без НДС	наименование ОС	инвентарный номер ОС
1	Монтаж РШП, в т.ч.:	3 318 856,32	пути железнодорожные	
1.1.	монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик)		Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория)	410900560
1.2.	монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14)	38 703,57	Ж/д путь №14 (ЛС весы)	410110560
1.3.	монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13)		Ж/д путь № 13 (электростенд)	410800560
1.4.	монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12)	3 280 152,75	Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70))	410000560
1.5.	монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11)		Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный)	410009965
1.6.	монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11)		Ж/д путь № 13 (электростенд)	410800560
1.7.	монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11)		Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный)	410009965
1.8.	монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9)		Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный)	410600560
1.9.	монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6)		Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный)	410600560
1.10.	монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6)		Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка)	410300560
1.11.	монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6)		Ж/д путь №1	410100655
1.12.	монтаж РШП от СП7 до СП8		Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка)	410300560
1.13.	монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7)		Ж/д путь №7 (ЛС левая сборка)	410500560
1.14.	монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8)		Ж/д путь №8 (средняя сборка)	410400560
1.15.	монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6)		Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка)	410300560
1.16.	монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10)		Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный)	410700560
1.17.	монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9)		Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный)	410600560
2	Демонтажные работы СП, в т.ч.	-	Стрелочные переводы	
2.1.	Демонтаж СП б/н 1/6, правая		Ж/д путь №1	410100655
2.2.	Демонтаж СП3 1/6, правая		Ж/д путь №1	410100655
2.3.	Демонтаж СП15 1/9, правая		Ж/д путь №1	410100655
3	Монтажные работы СП, в т.ч.	-	Стрелочные переводы	
3.1.	Замена СП6 1/7, левая		Замена СП6 1/7, левая	410200566
3.2.	Замена СП7 1/7, левая		Замена СП7 1/7, левая	410300566
3.3.	Замена СП8 1/7, левая		Замена СП8 1/7, левая	410400566
3.4.	Замена СП9 1/7, левая		Замена СП9 1/7, левая	410500566
3.5.	Замена СП10 1/7, левая		Замена СП10 1/7, левая	410600566
3.6.	Замена СП11 1/7, левая		Замена СП11 1/7, левая	410700566
3.7.	Замена СП13 1/7, левая		Замена СП13 1/7, левая	410900566
3.8.	Замена СП14 1/7, правая		Замена СП14 1/7, правая	410110566
4	ПИР		проектно-изыскательские работы	
5	ИТОГО без НДС	3 318 856,32		
	НДС 20%			
	НДС 22%	730 148,39		
6	ИТОГО с НДС	4 049 004,71		

Генеральный директор ООО «КикГЕОСТРОЙ»

Директор по эксплуатации и безопасности производственной
деятельности
АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от
12.01.2026г.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кесслер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.С.Степанкевич)