

Исх. № 030-02 от 22.04.2024 годаГенеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«ШЕЛПРОКК»

Буселу Е.А.

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Настоящим просим обратить Ваше внимание, что во время выполнения работ по пуско-наладке оборудования по Договору м165/23 от 28.09.2023 года, в присутствии сотрудников АО «СовПлим» - Собенина А.Н., Драчкова В.С. и Овтина А.А., а также со стороны ООО «ШЕЛПРОКК» - Коршакова А.А., была обнаружена вода в системе сжатого воздуха, которая «забросала» влагой фильтрующие элементы на одной из фильтрующих установок. Наличие воды в системе сжатого воздуха недопустимо при эксплуатации ФВУ.

В общей сложности, из системы было слито более 30 литров воды, влагомаслоотделители не справлялись с такой нагрузкой.

Были даны рекомендации по просушке фильтрующих элементов, а также дальнейшей их продувке перед выводом в эксплуатацию.

Директор Московского филиала

АО «СовПлим»

Шишкин Е.Н.

