



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

Протокол №64/ВиК от 07.04.2026
визуального и измерительного контроля

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"



Вид контроля: Визуальный, измерительный

Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок

Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

шифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 07.04.2026

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карнов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-7 с 2К2-6 в/о А/17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи

14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-7 с 2К2-6 в/о А/17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-7 с 2К2-6 в/о А/17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-6 с 2К2-6 в/о А/17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-6 с 2К2-6 в/о А/17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-6 с 2К2-6 в/о А/17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/18 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/18 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/18 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/18 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/18 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/18 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
31	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-8 в/о А/20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
32	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-8 в/о А/20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
33	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-8 в/о А/20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
34	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-8 в/о А/20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
35	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-8 в/о А/20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
36	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-8 в/о А/20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
37	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
38	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
39	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
40	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б2-3 с 2К2-2 в/о А/21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
41	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б2-3 с 2К2-2 в/о А/21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
42	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б2-3 с 2К2-2 в/о А/21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
43	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/21-22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
44	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/21-22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
45	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/21-22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

46	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/21-22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
47	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/21-22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
48	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/21-22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
49	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
50	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
51	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
52	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
53	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
54	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/22 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
55	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
56	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
57	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
58	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/23 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
59	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/23 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
60	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/23 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
61	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи

62	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
63	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
64	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/24 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
65	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/24 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
66	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-2 в/о А/24 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
67	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-7 с 2К2-6 в/о А/25 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
68	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-7 с 2К2-6 в/о А/25 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
69	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-7 с 2К2-6 в/о А/25 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
70	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-6 с 2К2-6 в/о А/25 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
71	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-6 с 2К2-6 в/о А/25 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
72	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-6 с 2К2-6 в/о А/25 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
73	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3Б8-1 с 3К2-1 в/о А/26 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
74	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3Б8-1 с 3К2-1 в/о А/26 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
75	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3Б8-1 с 3К2-1 в/о А/26 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
76	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3Б1-1 с 3К2-1 в/о А/26 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
77	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3Б1-1 с 3К2-1 в/о А/26 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

78	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-1 с 3К2-1 в/о А/26 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
79	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-1 и 2К1-2) из двутавров 40Ш1 в/о А/18 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
80	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-1 и 2К1-2) из двутавров 40Ш1 в/о А/18 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
81	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-1 и 2К1-2) из двутавров 40Ш1 в/о А/18 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
82	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-3 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/18 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
83	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-3 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/18 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
84	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-3 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/18 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
85	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
86	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
87	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
88	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
89	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
90	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
91	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
92	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
93	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

94	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
95	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
96	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
97	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-9 и 2К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о А/21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
98	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-9 и 2К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о А/21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
99	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-9 и 2К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о А/21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
100	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-11 и 2К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о Б/21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
101	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-11 и 2К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о Б/21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
102	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-11 и 2К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о Б/21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
103	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-13 и 2К1-14) из двутавров 40Ш1 в/о А/22 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
104	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-13 и 2К1-14) из двутавров 40Ш1 в/о А/22 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
105	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-13 и 2К1-14) из двутавров 40Ш1 в/о А/22 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
106	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-15 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/22 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
107	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-15 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/22 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
108	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-15 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/22 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
109	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи

110	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
111	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
112	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
113	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
114	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
115	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
116	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
117	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
118	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
119	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
120	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-7 и 2К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
121	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-3 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
122	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-3 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
123	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-3 и 2К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
124	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-1 и 2К1-2) из двутавров 40Ш1 в/о Б/25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
125	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-1 и 2К1-2) из двутавров 40Ш1 в/о Б/25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

126	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (2К1-1 и 2К1-2) из двутавров 40Ш1 в/о Б/25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
127	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-3 и 3К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/26 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
128	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-3 и 3К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/26 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
129	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-3 и 3К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/26 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
130	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/27 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
131	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/27 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
132	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/27 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
133	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-11 и 3К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о Б/29 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
134	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-11 и 3К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о Б/29 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
135	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-11 и 3К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о Б/29 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
136	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-15 и 3К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/30 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
137	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-15 и 3К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/30 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
138	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-15 и 3К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о Б/30 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
139	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/28 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
140	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/28 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
141	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/28 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

142	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/31 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
143	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/31 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
144	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о А/31 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
145	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/31 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
146	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/31 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
147	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/31 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
148	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/32 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
149	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/32 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
150	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (3К1-7 и 3К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/32 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
151	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-1 в/о А/1 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
152	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-2 в/о Б/1 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
153	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-3 в/о А/2 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
154	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-3 в/о Б/2 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
155	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-7 в/о А/3 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
156	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-7 в/о Б/3 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
157	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-11 в/о А/4 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи

158	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-11 в/о Б/4 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
159	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-14 в/о А/5 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	800	НДНО	Годеи
160	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-16 в/о Б/5 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	800	НДНО	Годеи
161	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-18 в/о А/6 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	800	НДНО	Годеи
162	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-20 в/о Б/6 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	800	НДНО	Годеи
163	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о А/7 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
164	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о А/8 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
165	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о Б/7 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
166	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о Б/8 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
167	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-5 в/о А/9 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
168	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-9 в/о Б/9 Тип шва: Н1 (ГОСТ 5264-80)	12; 40	400	НДНО	Годеи
169	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-1 в/о А/1 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
170	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-2 в/о Б/1 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
171	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-3 в/о А/2 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
172	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-3 в/о Б/2 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
173	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-7 в/о А/3 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи

174	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-7 в/о Б/3 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
175	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-11 в/о А/4 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
176	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-11 в/о Б/4 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
177	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-14 в/о А/5 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	800	НДНО	Годеи
178	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-16 в/о Б/5 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	800	НДНО	Годеи
179	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-18 в/о А/6 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	800	НДНО	Годеи
180	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-20 в/о Б/6 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	800	НДНО	Годеи
181	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о А/7 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
182	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о А/8 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
183	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о Б/7 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
184	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 в/о Б/8 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
185	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-5 в/о А/9 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
186	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-9 в/о Б/9 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	8; 12	400	НДНО	Годеи
187	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-1 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/1 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
188	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-2 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/1 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи

189	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-3 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/2 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
190	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-3 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/2 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
191	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-7 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/3 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
192	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-7 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/3 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
193	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-11 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/4 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
194	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-11 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/4 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
195	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-14 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/5 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	1600	НДНО	Годеи
196	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-16 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/5 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	1600	НДНО	Годеи
197	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-18 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/6 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	1600	НДНО	Годеи
198	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-20 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/6 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	1600	НДНО	Годеи
199	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/7 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи
200	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/8 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годеи

201	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/7 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годен
202	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-22 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/8 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годен
203	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-5 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о А/9 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годен
204	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К1-9 (шайба 100х100х20-4шт. и пластина t40) в/о Б/9 Тип шва: Т1 (ГОСТ 5264-80)	20; 40	800	НДНО	Годен
Общая длина сварных швов:				161,168 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность


Подпись

Карнов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности