



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №74/ВиК от 23.04.2026
визуального и измерительного контроля



Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
_____ шифры НД, наименование методик
Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80
_____ шифры НД
Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 23.04.2026
Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карнов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности

Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/26-27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/26-27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/26-27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-2 с ЗК2-2 в/о А/26-27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-2 с ЗК2-2 в/о А/26-27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-2 с ЗК2-2 в/о А/26-27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-3 с ЗК2-2 в/о А/27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-3 с ЗК2-2 в/о А/27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-3 с ЗК2-2 в/о А/27 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-3 в/о А/27-28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи

14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-3 в/о А/27-28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-3 в/о А/27-28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-2 с ЗК2-3 в/о А/27-28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-2 с ЗК2-3 в/о А/27-28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-2 с ЗК2-3 в/о А/27-28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-3 с ЗК2-4 в/о А/28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-3 с ЗК2-4 в/о А/28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-3 с ЗК2-4 в/о А/28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-4 с ЗК2-4 в/о А/28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-4 с ЗК2-4 в/о А/28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-4 с ЗК2-4 в/о А/28 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/28-29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/28-29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/28-29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-5 с ЗК2-2 в/о А/28-29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-5 с ЗК2-2 в/о А/28-29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-5 с ЗК2-2 в/о А/28-29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
31	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-4 с ЗК2-2 в/о А/29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
32	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-4 с ЗК2-2 в/о А/29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
33	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-4 с ЗК2-2 в/о А/29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
34	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ2-1 с ЗК2-2 в/о А/29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
35	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ2-1 с ЗК2-2 в/о А/29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
36	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ2-1 с ЗК2-2 в/о А/29 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
37	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-5 с ЗК2-5 в/о А/29-30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
38	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-5 с ЗК2-5 в/о А/29-30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
39	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-5 с ЗК2-5 в/о А/29-30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
40	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ2-2 с ЗК2-5 в/о А/29-30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
41	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ2-2 с ЗК2-5 в/о А/29-30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
42	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ2-2 с ЗК2-5 в/о А/29-30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
43	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-6 с ЗК2-2 в/о А/30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
44	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-6 с ЗК2-2 в/о А/30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
45	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-6 с ЗК2-2 в/о А/30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

46	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-6 с 3К2-2 в/о А/30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
47	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-6 с 3К2-2 в/о А/30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
48	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-6 с 3К2-2 в/о А/30 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
49	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с 3К2-2 в/о А/30-31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
50	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с 3К2-2 в/о А/30-31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
51	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с 3К2-2 в/о А/30-31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
52	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с 3К2-2 в/о А/30-31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
53	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с 3К2-2 в/о А/30-31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
54	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с 3К2-2 в/о А/30-31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
55	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с 3К2-2 в/о А/31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
56	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с 3К2-2 в/о А/31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
57	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с 3К2-2 в/о А/31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
58	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-8 с 3К2-2 в/о А/31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
59	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-8 с 3К2-2 в/о А/31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
60	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-8 с 3К2-2 в/о А/31 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
61	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с 3К2-2 в/о А/31-32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи

62	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/31-32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
63	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/31-32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
64	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с ЗК2-2 в/о А/31-32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
65	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с ЗК2-2 в/о А/31-32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
66	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с ЗК2-2 в/о А/31-32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
67	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
68	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
69	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
70	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-8 с ЗК2-2 в/о А/32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
71	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-8 с ЗК2-2 в/о А/32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
72	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-8 с ЗК2-2 в/о А/32 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
73	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/32-33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
74	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/32-33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
75	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-2 с ЗК2-2 в/о А/32-33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
76	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с ЗК2-2 в/о А/32-33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
77	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с ЗК2-2 в/о А/32-33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

78	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-7 с ЗК2-2 в/о А/32-33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
79	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-7 с ЗК2-6 в/о А/33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
80	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-7 с ЗК2-6 в/о А/33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
81	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ8-7 с ЗК2-6 в/о А/33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
82	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-9 с ЗК2-6 в/о А/33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
83	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-9 с ЗК2-6 в/о А/33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
84	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗБ1-9 с ЗК2-6 в/о А/33 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
85	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-1 с ЗК1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/26 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
86	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-1 с ЗК1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/26 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
87	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-1 с ЗК1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/26 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
88	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-5 с ЗК1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/27 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
89	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-5 с ЗК1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/27 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
90	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-5 с ЗК1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/27 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
91	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-8 с ЗК1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/28 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
92	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-8 с ЗК1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/28 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
93	Шарапа Е.А.	Сварное соединение ЗК1-8 с ЗК1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/28 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

94	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-9 с 3К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о А/29 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
95	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-9 с 3К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о А/29 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
96	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-9 с 3К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о А/29 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
97	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-13 с 3К1-14 из двутавров 40Ш1 в/о А/30 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
98	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-13 с 3К1-14 из двутавров 40Ш1 в/о А/30 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
99	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-13 с 3К1-14 из двутавров 40Ш1 в/о А/30 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
100	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-7 с 3К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/32 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
101	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-7 с 3К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/32 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
102	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-7 с 3К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/32 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
103	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-3 с 3К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/33 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
104	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-3 с 3К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/33 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
105	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-3 с 3К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/33 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
106	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-1 с 3К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/33 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
107	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-1 с 3К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/33 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
108	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 3К1-1 с 3К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/33 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
109	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-1 с 4К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/34 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи

110	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-1 с 4К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/34 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
111	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-1 с 4К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/34 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
112	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-3 с 4К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/34 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
113	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-3 с 4К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/34 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
114	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-3 с 4К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/34 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
115	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/35 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
116	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/35 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
117	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/35 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
118	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/35 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
119	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/35 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
120	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/35 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
121	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-14 с 4К1-15 из двутавров 40Ш1 в/о А/40 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
122	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-14 с 4К1-15 из двутавров 40Ш1 в/о А/40 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
123	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-14 с 4К1-15 из двутавров 40Ш1 в/о А/40 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:			111,096 мп			

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Карнов А.А.

Подпись

ФИО

Должность

Протокол касается только конструкций, подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

лаборатория испытания

прочности