



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №90/ВиК от 19.05.2026
визуального и измерительного контроля

Изотов Р.И.
19 мая 2026 г.

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик
Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80
шифры НД
Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»
Дата контроля: 15.05.2026
Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Широков М.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-15572 Действительно до 23 марта 2029 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-1 с 4К2-1 в/о А/34 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-1 с 4К2-1 в/о А/34 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-1 с 4К2-1 в/о А/34 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-1 с 4К2-1 в/о А/34 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-1 с 4К2-1 в/о А/34 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-1 с 4К2-1 в/о А/34 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/34-35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/34-35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/34-35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/34-35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/34-35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/34-35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен

14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-3 с 4К2-2 в/о А/35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-3 с 4К2-2 в/о А/35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-3 с 4К2-2 в/о А/35 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/35-36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/35-36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/35-36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/35-36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/35-36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/35-36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-3 с 4К2-2 в/о А/36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-3 с 4К2-2 в/о А/36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-3 с 4К2-2 в/о А/36 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
31	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/36-37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
32	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/36-37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
33	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/36-37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
34	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/36-37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
35	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/36-37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
36	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-2 с 4К2-2 в/о А/36-37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
37	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-3 с 4К2-2 в/о А/37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
38	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-3 с 4К2-2 в/о А/37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
39	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-3 с 4К2-2 в/о А/37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
40	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б2-1 с 4К2-2 в/о А/37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
41	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б2-1 с 4К2-2 в/о А/37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
42	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б2-1 с 4К2-2 в/о А/37 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
43	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-4 с 4К2-3 в/о А/37-38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
44	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-4 с 4К2-3 в/о А/37-38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
45	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-4 с 4К2-3 в/о А/37-38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

46	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б2-2 с 4К2-3 в/о А/37-38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
47	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б2-2 с 4К2-3 в/о А/37-38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
48	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б2-2 с 4К2-3 в/о А/37-38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
49	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-5 с 4К2-2 в/о А/38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
50	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-5 с 4К2-2 в/о А/38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
51	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-5 с 4К2-2 в/о А/38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
52	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-4 с 4К2-2 в/о А/38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
53	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-4 с 4К2-2 в/о А/38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
54	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-4 с 4К2-2 в/о А/38 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
55	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/38-39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
56	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/38-39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
57	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/38-39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
58	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-5 с 4К2-2 в/о А/38-39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
59	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-5 с 4К2-2 в/о А/38-39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
60	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-5 с 4К2-2 в/о А/38-39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
61	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи

62	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
63	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
64	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-6 с 4К2-2 в/о А/39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
65	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-6 с 4К2-2 в/о А/39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
66	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-6 с 4К2-2 в/о А/39 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
67	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/39-40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
68	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/39-40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
69	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-2 с 4К2-2 в/о А/39-40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
70	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-7 с 4К2-2 в/о А/39-40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
71	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-7 с 4К2-2 в/о А/39-40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
72	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-7 с 4К2-2 в/о А/39-40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
73	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-6 с 4К2-4 в/о А/40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
74	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-6 с 4К2-4 в/о А/40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
75	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б8-6 с 4К2-4 в/о А/40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
76	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-8 с 4К2-4 в/о А/40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
77	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-8 с 4К2-4 в/о А/40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

78	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4Б1-8 с 4К2-4 в/о А/40 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
79	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/36 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
80	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/36 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
81	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/36 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
82	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/36 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
83	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/36 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
84	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/36 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
85	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-7 с 4К1-8 из двутавров 40Ш1 в/о А/37 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
86	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-7 с 4К1-8 из двутавров 40Ш1 в/о А/37 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
87	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-7 с 4К1-8 из двутавров 40Ш1 в/о А/37 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
88	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-9 с 4К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о Б/37 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
89	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-9 с 4К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о Б/37 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
90	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-9 с 4К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о Б/37 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
91	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-11 с 4К1-12 из двутавров 40Ш1 в/о А/38 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
92	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-11 с 4К1-12 из двутавров 40Ш1 в/о А/38 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
93	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-11 с 4К1-12 из двутавров 40Ш1 в/о А/38 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

94	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-13 с 4К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/38 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годен
95	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-13 с 4К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/38 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
96	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-13 с 4К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/38 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
97	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/39 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годен
98	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/39 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
99	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/39 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
100	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/39 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годен
101	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/39 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
102	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-5 с 4К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/39 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
103	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-16 с 4К1-17 из двутавров 40Ш1 в/о Б/40 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годен
104	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-16 с 4К1-17 из двутавров 40Ш1 в/о Б/40 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
105	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-16 с 4К1-17 из двутавров 40Ш1 в/о Б/40 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
106	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-18 с 4К1-19 из двутавров 40Ш1 в/о А/41 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годен
107	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-18 с 4К1-19 из двутавров 40Ш1 в/о А/41 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
108	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-18 с 4К1-19 из двутавров 40Ш1 в/о А/41 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
109	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-20 с 4К1-21 из двутавров 40Ш1 в/о Б/41 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годен

110	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-20 с 4К1-21 из двутавров 40Ш1 в/о Б/41 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
111	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 4К1-20 с 4К1-21 из двутавров 40Ш1 в/о Б/41 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
Общая длина сварных швов:				101,112 мп		

Оформил: Инженер ПТО Сельдяков И.М.

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность



Подпись

Широков М.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

