

Исх.№ 612-К от 28.07.2026г.

**Сервисная служба**  
**ООО «МТ Машинери»**

*О заказе отдельных элементов оборудования*

**Уважаемые господа!**

При проведении монтажных работ в цехе М10 АО «Коломенский завод», был поврежден защитный кожух станка Amiga-85 SZ s/n 24002, расположенного в третьем пролете.

Согласно акта о выезде и осмотре оборудования от 08.07.26, зафиксированы внешние деформация и повреждения защитного кожуха. В дальнейшем, после разборки и снятия кожуха силами вашей организации, дополнительных повреждений станка, влияющих на работоспособность не выявлено.

Просим Вас, в целях замены поврежденного элемента, направить в наш адрес счет на оплату нового защитного кожуха и условия его доставки до АО «Коломенский завод» г. Коломна ул. Партизан 42.

С уважением,

Руководитель проекта  
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Липатов В.Е.

[vladislav.lipatov@shellrockk.com](mailto:vladislav.lipatov@shellrockk.com)

т.8 903 738 77 88