

Исх № 505-К от 20.11.2025г.

На № 15107-МВМ от 18.11.2025г.

№ 15218-МВМ от 19.11.2025 г.

Директору по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Метровагонмаш»
Шуганцеву А.А.

О результатах выезда специалиста от 19.11.2025 г.

Уважаемый Андрей Александрович!

В рамках рассмотрения Вашего обращения от 18 ноября 2025 года ООО «КиКГЕОСТРОЙ» осуществило выезд специалиста на объект 19 ноября 2025 года. В ходе диагностики было установлено следующее:

При первичном осмотре специалист определил, что привод ворот находился в режиме ручного управления, вследствие чего подъём и опускание осуществлялись с использованием цепи. После доступа к блоку управления было выявлено отсутствие питания. По запросу специалиста питание было подано (включен автомат), после чего по индикации определено, что привод все еще находился в ручном режиме. Режим управления был приведён в автоматический, далее выполнены два полных цикла подъёма и опускания ворот. Оборудование функционировало штатно, отклонений в работе не зафиксировано.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.9.4 договора № МВМ/19-07 от 19.07.2023 Генеральный подрядчик не несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если они произошли вследствие неправильной эксплуатации Объекта или иных обстоятельств (случаев), произошедших не по вине Генерального подрядчика либо привлеченных им третьих лиц.

На основании вышесказанного ООО «КиКГЕОСТРОЙ» будет вынуждено перевыставить АО «Метровагонмаш» затраты, связанные с выездом специалиста и проведением диагностики.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Шевчук К.А.