



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

**Генеральному директору
ООО «ЭлектроЭнергетика»
А.В. Воденникову**

Исх. № 47 от 22.03.2024

Уважаемый Андрей Владимирович!

Между нашими организациями заключен договор строительного субподряда от 04.08.2023 № МВМ/03-07-СПЗ (далее – Договор), в соответствии с которым ООО «ЭлектроЭнергетика» (далее – Субподрядчик) взяло на себя обязательство перед ООО «ШЕЛЛРОКК» (далее – Подрядчик) по выполнению комплекса строительно-монтажных работ.

Согласно положениям п. 6.13, 6.18, 6.22, 6.38 Договора Субподрядчик в том числе обязуется:

- обеспечить охрану находящихся на строительной площадке оборудования, механизмов и материалов;
- осуществлять за счет собственных средств охрану строящегося объекта на весь период строительства объекта;
- самостоятельно организовать на объекте ведение и безопасное производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения результата выполненных работ, а также материалов, конструкций, переданных Подрядчиком, до даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору.

При этом 18.03.2024 сотрудником ООО «ЭлектроЭнергетика» было совершено грубое нарушение правил работы с самоходными машинами, повлекшее за собой повреждение строительной конструкции (контактная сеть трансбордера) на строящемся объекте, о чем составлен Акт о выявленных нарушениях при производстве работ на строительном объекте №03-ОТ от 20.03.2024 (далее – Акт).

В связи с изложенным направляем в Ваш адрес указанный Акт, подписанный уполномоченным представителем Субподрядчика.



ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Сумма штрафа, предъявленная к оплате Субподрядчику в соответствии с Актом, подлежит оплате Подрядчику на нижеприведенные банковские реквизиты в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения настоящего требования (п. 10.18 Договора).

Расчетный счет: 40702810112010587017

Получатель: ООО «ШЕЛПРОКК»

Наименование банка: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"

БИК: 044525360

Корреспондентский счет: 30101810445250000360

Приложение:

1. Акт о выявленных нарушениях от 20.03.2024 № 03-ОТ в 1 экз.
2. Акт освидетельствования повреждений конструктивного элемента в 1 экз.
3. Объяснительная записка сотрудника ООО «ЭлектроЭнергетика» в 1 экз.

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes.

Бусел Е.А.

АКТ
о выявленных нарушениях при производстве работ на строительном объекте
№ 03-ОТ от 20.03.2024 г.

Место совершения нарушения	Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Дата выявления нарушения: 18.03.2024	Время выявления нарушения: 19 часов 45 минут
Наименование Контрагента (Субподрядчика)	ООО «ЭлектроЭнергетика»
Описание работ или услуг	Комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с Договором строительного субподряда от 04.08.2023 № МВМ/03-07-СПЗ

Мною:

<u>Коршунов С.С.</u>	—	<u>Инженер контроля качества ООО «ШЕЛЛРОКК»</u>
_____	—	_____
_____	—	_____

указать ФИО

указать место работы: должность, подразделение, организация

В присутствии представителя/ей Контрагента:

<u>Аверкин А.В.</u>	—	<u>Заместитель главного инженера ООО «ЭлектроЭнергетика»</u>
_____	—	_____
_____	—	_____

указать ФИО

указать место работы: должность, подразделение, организация

Установлены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Вид нарушения: первичное/повторное
1	Грубое нарушение ФЗ №297-ФЗ от 02.07.2021 (ст.15 п.1, п.2) «О самоходных машинах и других видах техники», повлекшее за собой повреждение строительной конструкции (контактная сеть трансбордера).	первичное

Работник пояснил, что нарушение допустил по следующим причинам:

копия пояснений прилагается

указать причины, по которым допущено нарушение

Установленные нарушения повлекли за собой: **Объем и характер повреждений освидетельствованы комиссией по Акту от 20.03.2024 г. (прилагается).**

В соответствии с п. 10.1 Договора строительного субподряда от 04.08.2023 № МВМ/03-07-СПЗ (далее – Договор), Субподрядчик несет ответственность за убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Подрядчику

- любой деятельностью, осуществляемой Субподрядчиком, его сотрудниками, его контрагентами, в том числе поставщиками/субпоставщиками, подрядчиками/субподрядчиками, перевозчиками
- повреждения, утраты специалистами Субподрядчика либо привлеченными им лицами оборудования, имущества Заказчика либо имущества третьих лиц, находящегося на территории Заказчика
- иных виновных действий специалистов Субподрядчика.

Руководствуясь вышеизложенным, оцененная Подрядчиком сумма убытка (реальный ущерб и упущенная выгода), причиненного действиями Субподрядчика, составила

100 000 (сто тысяч)

рублей.

указать сумму цифрами и прописью

Подписывая настоящий акт, лица подтверждают отсутствие замечаний к порядку и условиям составления акта, а также отсутствие возражений относительно формы и содержания акта. Все замечания и возражения стороны высказали и урегулировали до момента составления акта или зафиксировали их в самом акте. Иных замечаний и возражений, за исключением зафиксированных в акте, у сторон нет.

Настоящий Акт является основанием для уплаты штрафа и уведомлением о необходимости уплаты штрафа. В случае не уплаты штрафа, сумма штрафа будет удержана в бесспорном порядке путем уменьшения суммы, подлежащей оплате Контрагенту при проведении расчетов в соответствии с пунктом 10.18 Договора.

Подписи лиц, присутствовавших при составлении акта:

Инженер контроля качества ООО «ШЕЛПРОКК»



Кориунов С.С.

Заместитель главного инженера ООО «ЭлектроЭнергетика»



Аверкин А.В.

указать подпись, ФИО, дату

АКТ

Об отказе представителя Контрагента от подписания

Акта о выявленных нарушениях при производстве работ на строительном объекте

№ 03-ОТ от «20» марта 20 24 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили акт о том, что работник

ООО «ЭлектроЭнергетика»

Наименование Контрагента

Фамилия, имя, отчество

отказался от подписи в Акте о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности № 03-ОТ от «20» марта 2024 г.

Подписи составивших акт:

Должность	Подпись	Инициалы фамилия	Дата
Должность	Подпись	Инициалы фамилия	Дата
Должность	Подпись	Инициалы фамилия	Дата

Акт освидетельствования повреждений конструктивного элемента согласно разделу рабочей документации № 132-23-АС

"20" Марта 2024 г.

Наименование и месторасположение объекта «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Конструктивный элемент: **Трансбордер. Контактная сеть**

Наименование Генподрядной организации, выполняющей работы ООО «КикГЕОСТРОЙ»
Ф.И.О. производителя работ  / Шевчук К.А. /

В ходе грубого пренебрежения ФЗ «о самоходных машинах и других видах техники» №297-ФЗ от 02.07.2021, статьи 15 п1, п2, а также халатного отношения заместителя главного инженера по путевым работам назначенным ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ Аверкина Александра Васильевича назначенным приказом №6/07 от 01 Августа 2023 года были нанесены повреждения конструктивному элементу: контактная сеть трансбордера.

В ходе проверки и осмотра повреждений было выявлено:

1. Полное разрушение (отсоединение) стойки СТ 1 от фундамента ФМ 1, с частичным загибом шпилек в количестве 4 штук.
2. Полное разрушение (отсоединение, частичные разрывы) Фермы Ф-1.
3. Полное разрушение круга стального горячекатаного 16мм в диаметре.
4. Полное разрушение опорных фарфоровых изоляторов в количестве 75 шт.
5. Частичное разрушение асфальтового покрытия ПЛ1.

Контроль за исправлением полученных повреждений возложить на: Руководителя за производство строительных работ ООО «ЭлектроЭнергетика» Аверкина Александра Васильевича.
(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Составом нижеперечисленной комиссии выявленные нарушение зафиксированы и изложены настоящим актом.

Представитель Генподрядной подрядной организации:  Шевчук К. А.

Представитель службы строительного надзора подрядчика:  Коршунов С.С.

Представитель подрядчика заместитель руководителя проекта:  Коршаков А.А.

Представитель Субподрядной подрядной организации:  Аверкин А. В.

"20" Марта 2024 г.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г.Мытищи

20.03.2024г.

Инженер контроля качества ООО «ШЕЛЛПРОКК» Коршунов С.С. получил объяснения от заместителя главного инженера ООО «ЭлектроЭнергетика» Аверкина А.В. по поводу выявленного нарушения при производстве работ на строительном объекте «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417», расположенного по адресу: Московская обл., г.о.Мытищи, ул. Колонцова д.4.

По существу, заданных мне вопросов могу пояснить следующее: сотрудник ООО «ЭлектроЭнергетика» монтер пути Кадиров Мухаммадамин (14.03.2003 г.р.) 18.03.2024г. ориентировочно в 18 часов 24 минуты, увидев оставленные ключи в кабине экскаватора, решил научиться им управлять. В процессе управления, из-за отсутствия опыта, была повреждена металлоконструкция. После аварии сотрудник оставил экскаватор и покинул территорию АО «Метровагонмаш». Умысла о причинении материального вреда сотрудник не имел.

Заместитель главного инженера

ООО «ЭлектроЭнергетика»

 Аверкин А.В.

Инженер контроля качества

ООО «ШЕЛЛПРОКК»

 Коршунов С.С.