

Таблица участков проезда

№ проезда по регистр.	Наименование пути (участка проезда), направление движения дефектоскопа, границы участка проезда	Заключение
1	Рамный рельс Р65 1/11 1/9 прав. 2768 от переднего стыка рамного рельса до заднего стыка рамного рельса, далее острьяк.	ОДР, ДР не обнаружено
2	Рамный рельс 188 Р65 1/11 1/9 прав. 2766 от переднего стыка рамного рельса до заднего стыка рамного рельса, далее острьяк.	ОДР, ДР не обнаружено
3	Рамный рельс 182 Р65 1/11 1/9 прав. 2766 от переднего стыка рамного рельса до заднего стыка рамного рельса, далее острьяк.	ОДР, ДР не обнаружено
4	Рамный рельс 184 Р65 1/11 1/9 прав. 2766 от заднего стыка рамного рельса до переднего стыка рамного рельса, далее острьяк.	ОДР, ДР не обнаружено
5	Крестовина Р65 1/9 в двух направлениях	ОДР, ДР не обнаружено
6	Крестовина 278 Р65 1/9 в двух направлениях	ОДР, ДР не обнаружено
7	Крестовина 545 Р65 1/11 в двух направлениях	ОДР, ДР не обнаружено
8	Крестовина 774 Р65 1/11 в двух направлениях	ОДР, ДР не обнаружено