



Общество с ограниченной ответственностью
Лаборатория Инженерного Контроля



140000, М.О., г. Люберцы,
Проектируемый проезд 4296, д.4.
Тел.: (499) 390-42-96
e-mai: lik-m@list.ru
сайт: l-i-k.ru.

Аттестат аккредитации №РОСС.NPO.IL-00148 действителен до 11.12.2025.
Свидетельство об аттестации №600/22 действительно до 27.06.2025г.
Плотномер В1 (зав. № 414, протокол аттестации № 54807 от 11.09.24)



Утверждаю:
Начальник лаборатории ООО "ЛИК"
С.Н. Мещеряков
« 28 » 01 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15.01 - 1/25
о степени уплотнения

Заказчик: ООО "ЭлектроЭнергетика"

Дата работ: 15 января 2025 г.

Объект: "Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35", по адресу: Московская область,
г.Коломна, ул. Партизан, д.42, территория АО "Коломенский Завод".

Тип основания: Песок

Требуемый коэффициент уплотнения: 0,95

Таблица №1

Конструкция	Положение участка	Показание прибора				Коеф. Уплотнения	
		1	2	3	сред.	единичные	средний
1	2	3	4	5	6	7	8
Основание	участок от ПК0 до ПК2+47,07	26	28	28	27,3	0,95	0,95
		24	25	26	25,0	0,95	
		27	25	26	26,0	0,95	
		26	28	28	27,3	0,95	
		24	24	28	25,3	0,95	
		25	28	26	26,3	0,95	
		26	24	25	25,0	0,95	
		26	27	27	26,7	0,95	
		27	25	26	26,0	0,95	
		26	28	27	27,0	0,95	
		25	24	26	25,0	0,95	
		26	27	25	26,0	0,95	
		24	25	25	24,7	0,95	
		26	26	28	26,7	0,95	
		28	27	25	26,7	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		24	26	26	25,3	0,95	

Примечание: Испытания были проведены в соответствие с данными, предоставленными заказчиком.

Заключение: Коэффициент уплотнения соответствует требуемому

Испытания провел



Строительная
лаборатория
№2

А.А. Рожковский